



## 人員劑量佩章使用方式



\* 使用時注意月份與姓名 \*




\* 人員劑量佩章為人員配戴專用，存放時(背景與人員)請遠離輻射作業區域 \*

佩章若置於輻射作業區域內，易因過量輻射而損壞，  
並產生假劑量事件，進而被主管機關列為重點稽核之對象。

## 人員劑量佩章使用檢核

- 佩章存放位置(背景與人員)遠離輻射作業區域。
- 進行輻射作業時，將個人佩章配戴於身上(配戴方式如下圖)。



- 輻射作業結束後，將個人佩章歸還於背景片存放處。
- 人員劑量佩章為人員配戴專用，(背景與人員)不用於輻射作業環境之測量。  
(背景片若置於輻射作業區域內，將受到作業劑量干擾，則無法比對出正確的人員工作劑量。個人佩章若置於輻射機台，則無法反應出真實的人員劑量。)
- 每月交換人員劑量佩章時，確認人員劑量佩章寄回之月份與數量。
- 每月 10 日前，寄回舊月份之人員劑量佩章。
- 人員劑量佩章遺失或損毀時，盡速通知實驗室補發並實施異常通報流程。
- 人員疑似遭受輻射意外曝露時，該個人佩章盡速寄回實驗室緊急計讀。